



NOMBRE: DARRAGH
ARTÍCULO: 108055
COLOR: NEGRO
GENERO: MUJER
TALLAS: 35-40



DARRAGH

DESCRIPCIÓN
El modelo DARRAGH de SKECHERS WORK es un confiable botín de seguridad de diseño clásico acordonado, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado con telas de alta durabilidad con tratamiento REPELL_WELL antisuciedad y humedad, combinadas con materiales sintéticos para optimizar la confortabilidad. Es de color Negro e incluye una planta de Poliuretano de alta resistencia y durabilidad. Esta planta incluye un diseño exclusivo grabado para lograr un excelente agarre y flexibilidad.

Uso: Servicios, Bodegas, Transportes, entre otros.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Telas de alta durabilidad con tratamiento REPELL_WELL antisuciedad y humedad, combinadas con materiales sintéticos para optimizar la confortabilidad y durabilidad.
Suplente	Tela acolchada con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Tela acolchada con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers
Pasacordones	Redondos metálicos combinados ganchos metálicos resistentes a la corrosión.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable , ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Punta de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM 2413, en categorías I-75 y C-75.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Poliuretano monodensidad de alta resistencia al desgaste.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.

Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.