

## Antecedentes Generales

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre del Mandante                       | <b>VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA</b>                   |
| RUT del Mandante                          | 76.242.324-3                                             |
| Dirección del Mandante                    | Av. Eduardo Frei Montalva N°5151, Conchalí               |
| Atención                                  | Vilma Patiño                                             |
| Base de certificación                     | <b>PE-E.15-ASM</b>                                       |
| Esquema de certificación                  | ISO CASCO 7 (Lotes)                                      |
| O.T. N°                                   | 2245                                                     |
| Cotización N°                             | 24164                                                    |
| O.C. N°                                   | 14409                                                    |
| Nombre del importador                     | <b>VICSA SAFETY COMERCIAL LIMITADA</b>                   |
| Dirección del importador                  | Av. Eduardo Frei Montalva N°5151, Conchalí               |
| Organismo Certificador                    | <b>DICTUC S.A. – Unidad Servicios Mecánicos (OCP)</b>    |
| Dirección de Dictuc                       | Vicuña Mackenna N° 4860, Macul – Santiago                |
| Proceso revisado y aprobado por           | Verónica Meza G.                                         |
| Fecha de otorgamiento de la certificación | 20/09/2022                                               |
| Vigencia de la certificación              | Un año, a contar de la puesta en servicio de los equipos |
| Nombre Laboratorio de Ensayos             | <b>DICTUC S.A. – Sección Ensayos Mecánicos</b>           |
| Número de informe de ensayo               | 1587274 (1374-22)                                        |
| Fecha de emisión de informe               | 20/09/2022                                               |

## Antecedentes del Producto

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Denominación Técnica del Producto | Auto rescatadores Circuito Abierto |
| Marca                             | Steelpro                           |
| Modelo o tipo                     | Safe 1+                            |
| Características                   | Clase Normal                       |
| Tamaño del lote                   | 3.444 unidades (Lote ASM05)        |
| Procedencia                       | China                              |

## Antecedentes de Muestreo

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Plan de muestreo     | Nivel S3, inspección normal, según NCh 44. Of2007, AQL 6,5. |
| Fecha de muestreo    | 08/09/2022                                                  |
| Lugar de muestreo    | Puerto Santiago N°259, Pudahuel                             |
| Tamaño de la muestra | 20 unidades                                                 |

Verifique autenticidad del documento en [www.dictuc.cl/verifica](http://www.dictuc.cl/verifica) con el código **fuqol218384b**

| Muestra | N°de serie | Fecha de fabricación |
|---------|------------|----------------------|
| N°1     | 0038       | 04/06/2022           |
| N°2     | 0332       | 04/06/2022           |
| N°3     | 0863       | 02/06/2022           |
| N°4     | 0046       | 05/06/2022           |
| N°5     | 0805       | 03/06/2022           |
| N°6     | 0090       | 05/06/2022           |
| N°7     | 0511       | 02/06/2022           |
| N°8     | 0166       | 02/06/2022           |
| N°9     | 0952       | 02/06/2022           |
| N°10    | 0627       | 02/06/2022           |
| N°11    | 0207       | 04/06/2022           |
| N°12    | 0912       | 03/06/2022           |
| N°13    | 0749       | 03/06/2022           |
| N°14    | 0685       | 03/06/2022           |
| N°15    | 0628       | 04/06/2022           |
| N°16    | 0448       | 03/06/2022           |
| N°17    | 0531       | 04/06/2022           |
| N°18    | 0299       | 05/06/2022           |
| N°19    | 0023       | 04/06/2022           |
| N°20    | 0297       | 04/06/2022           |

### Características evaluadas

Las siguientes características fueron evaluadas de acuerdo a procedimiento DICTUC PE-E.15-ASM:

- Inspección visual general
- Marcado
- Peso
- Sello de fábrica
- Hermeticidad
- Vacío interior
- Presencia de rebabas y aristas
- Abolladuras
- Soldadura filtro interno
- Base de goma interior
- Capacidad de filtrado de CO

| Clase      | Cantidad muestras | Porcentaje | Resultado |
|------------|-------------------|------------|-----------|
| FR-CO 60 N | 20                | 100%       | Conforme  |

Verifique autenticidad del documento en [www.dictuc.cl/verifica](http://www.dictuc.cl/verifica) con el código **fuqol218384b**

## Conclusiones


De acuerdo a los resultados obtenidos, y que se reportan en Informe DICTUC N°**1587274**, el lote **ASM05** cumple con la clasificación **DICTUC FR-CO 60N** según la base de certificación **PE-E.15-ASM**.

Certificación voluntaria acorde al procedimiento "Certificación de Productos" PD-C.01-ASM y al Reglamento de Certificación DICTUC, y sin Registro ISP.

## Normas Generales

El **Mandante** no podrá hacer uso del nombre, de la marca o del logo de DICTUC para efectos de publicidad o cualquier otro; sin perjuicio que las partes puedan, por instrumento separado, negociar condiciones diversas mediante un Contrato de Uso de Marca.

El **Mandante** declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales para la prestación de servicios, disponibles para todo el público en su sitio web oficial [www.dictuc.cl/tyc](http://www.dictuc.cl/tyc)



**Ing. Verónica Meza G..**  
Gerente Unidad Servicios Mecánicos  
DICTUC S.A.

VMG/vmg  
1375/22

Verifique autenticidad del documento en [www.dictuc.cl/verifica](http://www.dictuc.cl/verifica) con el código **fuqol218384b**