

INFORME DE ENSAYOS N° 1622/2025


1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	0863/2025	FECHA DE INGRESO	04/09/2025
CLIENTE	VICSA SAFETY COMERCIAL LTDA.		
CONTACTO	Nombre: Sr. Rodrigo Díaz Correo: rodrigo.diaz@vicsa.cl		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Tres Jardinera/Pantalón HW Anticorte Motosierra, color rojo, talla L.		
PRESUPUESTO N°	0837/2025	FECHA ACEPTACIÓN	04/09/2025
ENSAYOS SOLICITADOS	Resistencia al corte por sierra de cadena.		
INICIO ENSAYOS	10/09/2025	FINALIZACIÓN ENSAYOS	16/09/2025
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pdte. Sebastián Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio, SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.


3.- RESULTADOS OBTENIDOS			
A. PANTALÓN N°1			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia al corte por una sierra de cadena - Capas traspasadas en delantero - Capas traspasadas en el trasero - Mecanismo de parada de la cadena	5/10 3/6 Frenado de cadena	10/09/25 a 16/09/25	UNE EN ISO 11393-1/2018 UNE EN ISO 11393-2/2019 Parte 1 Velocidad cadena: 28 m/s (Clase 3)
B. PANTALÓN N°2			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia al corte por una sierra de cadena - Capas traspasadas en delantero - Capas traspasadas en el trasero - Mecanismo de parada de la cadena	4/10 3/6 Frenado de cadena	10/09/25 a 16/09/25	UNE EN ISO 11393-1/2018 UNE EN ISO 11393-2/2019 Parte 1 Velocidad cadena: 28 m/s (Clase 3)
C. PANTALÓN N°3			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia al corte por una sierra de cadena - Capas traspasadas en delantero - Capas traspasadas en el trasero - Mecanismo de parada de la cadena	5/10 4/6 Frenado de cadena	10/09/25 a 16/09/25	UNE EN ISO 11393-1/2018 UNE EN ISO 11393-2/2019 Parte 1 Velocidad cadena: 28 m/s (Clase 3)

4.- VALIDACIÓN DEL INFORME

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma **PORTAL.CALTEX.CL**, e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



Maria Graciela Cumsille Subiabre
Ingeniero Textil - Gerente de Calidad

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MSB/srl/mcb/pbs.
Ing. N°0863/2025